

2024年7月度 重点管理項目 危険予知（荷扱い作業）

〔爪先が出ているときのフォーク作業〕



爪先が出ている状態でフォークリフト作業を行っています。

どんな危険があるでしょうか？

また、安全に作業をするためにはどうすれば良いのでしょうか？

2024年7月度 重点管理項目 危険予知（荷扱い作業）

〔爪先が出ているときのフォーク作業〕

爪先が出ている状態でフォークリフト作業を行っています。

どんな危険があるでしょうか？

また、安全に作業をするためにはどうすれば良いのでしょうか？

- ① 移動中のパレットの荷姿が下方より上方の方が大きく不安定なので、より安定した荷姿にしてから作業を行う。
（無理して2枚のパレットをまとめず1枚ずつ分ける）
- ② 奥の荷物に爪先がぶつからない様にするため、降車して爪がパレットからどれくらい突き出ているか確認してから作業を行う。